




KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kępnie
ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno

Znak sprawy: PZ.52800.6.2022.1

Kępno, 2 marca 2022 r.



Egz. nr *2*

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 2 marca 2022 r. przez:

1) mł. kpt. Jakub Sobczak – Starszy Specjalista w KP PSP w Kępnie,
legitymacja służbowa nr 3/2020

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52800.6.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zostały
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno;
Budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiat Kępiński Ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno	Robert Kieruzal – Starosta kępiński

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Robert Kieruzal – Starosta kępiński	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PZ/28/2021 znak PZ.5580.27.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

[Signature]
1

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

1) Budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2021 roku.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja PZ/28/2021 znak PZ.5580.27.3.2021 z dnia 12 sierpnia.2021 r.	
<p>Lista nałożonych obowiązków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno. 2) Dokonać praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno. O terminie ww. sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji, należy poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie minimum tydzień przed ich przeprowadzeniem 3) Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 4) Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 5) Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno. 6) Dokonać okresowej kontroli instalacji gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 7) W budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno kurek główny instalacji gazowej oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. 8) Wejście na poddasze nieużytkowe budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno zamknąć schodami strychowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15 	<p>Termin realizacji danego obowiązku upłynął:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 31 stycznia 2022 r 2) 31 stycznia 2022 r 3) 31 stycznia 2022 r 4) 31 stycznia 2022 r 5) 31 stycznia 2022 r 6) 31 stycznia 2022 r 7) 31 stycznia 2022 r 8) 31 stycznia 2022 r
Lista niewykonanych obowiązków: 0	
<p>Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:</p> <p>Ad 1. WYKONANO - naprawiono uszkodzone lampy AOW</p> <p>Ad 2 WYKONANO – Dokonano sprawdzenia warunków ewakuacji w dniu 13 października 2021 r. (zawiadomienie z 5 października 2021 r.). Sprawdzenia warunków ewakuacji dokonano w obecności funkcjonariuszy PSP Z-ca D-cy JRG kpt. Maciej Drab</p> <p>Ad 3. WYKONANO – Dokonano sprawdzenia nateżenia AOW w dniu 12.10.2021 r., wyk. Jarosaw Mielcarek nr upr. D/405/3034/20, E/405/3035/20 – nateżenia oświetlenia w normie.</p> <p>Ad 4. WYKONANO - Wykonano przegląd urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu z dnia 03.09.2021 r., wyk. Famel SP. z o.o. ul. Byczyńska 120a, 46-203 Kluczbork, przeglądu dokonał Marcin Krzak nr upr. G3/E/553/104/20, G3/D/553/102/20,</p> <p>Ad 5. WYKONANO – Dokonano przeglądu systemu oddymiania klatki schodowej w dniu 01.10.2021 r., badania dokonał Tomasz Drygas, ul. Poznańska 28, 63-600 Kępno.</p> <p>Ad 6. WYKONANO - Dokonano przeglądu instalacji gazowej, okazano protokół nr 03/09/2021 z dnia 03.09.2021 r., przeglądu dokonał Marcin Krzak nr upr. G3/E/553/104/20, G3/D/553/102/20,</p> <p>Ad 7 WYKONANO – oznakowano kurek główny instalacji gazowej zgodnie z PN</p> <p>Ad. 8 WYKONANO - wymieniono schody strychowe na schody o odporności ogniowej Fakro LSF 50x70 cm EI60, atest nr EN 1634-1+A1, EN1363-1.</p>	
Opis, uwagi i załączniki: Brak.	

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono występowania nieprawidłowości.

Inne ustalenia: Brak.

2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

STAROSTA

Robert Kieruzal

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista

Sobczak

mł. kpt. inż. Jakub Sobczak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

